

Da "ediliziascolasticallpp.comunetaranto" <ediliziascolasticallpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>
A "taic80300x@pec.istruzione.it" <taic80300x@pec.istruzione.it>
Cc "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
<gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>
Data mercoledì 14 settembre 2016 - 10:18

Fw: Sopralluogo VV.F. scuola Pirandello.

Facendo seguito alla mail del 13.09.2016, si conferma l'avvenuta messa in opera, alla presenza del RSPP della scuola, della rete di contenimento nelle parti del controsoffitto rimosso, in prossimità dell'ingresso secondario e all'interno dell'aula magna, così come prescritto dalla relata di notifica n. 2732 dei VV.F. del 13.09.2016; sono state eliminate, pertanto, le condizioni di pericolo determinate da eventuali cadute di pannelli di controsoffitto dovute ad infiltrazioni di acqua. Nei prossimi giorni saranno ripristinate le parti di controsoffitto mancanti nonché eseguiti interventi di ripristino di porzioni di guaina lesionata sul terrazzo.

Pertanto non si ravvisano, al momento, ulteriori ostacoli al normale svolgimento delle attività scolastiche.

Comune di Taranto
Direzione LL.PP.
Servizio Edilizia Scolastica
Il Responsabile del Servizio
geom. Giovanni Bonamassa